




ANEXO III-5  
REPORTES DE ESTABILIDAD  
DINÁMICA


# 2019 DEMANDA MÁXIMA LLUVIOSA





### Voltajes en Barras de 230 KV Falla en Fortuna G1




### Voltajes en Barras de 115 KV Falla en Fortuna G1




# 2020 DEMANDA MÁXIMA LLUVIOSA





### Voltajes en Barras de 230 KV Falla en PUNTA RINCON G1




### Voltajes en Barras de 115 KV Falla en PUNTA RINCON G1




# 2021 DEMANDA MÁXIMA LLUVIOSA





### Voltajes en Barras de 230 KV Falla en Fortuna G1



### Voltajes en Barras de 115 KV Falla en Fortuna G1




# 2022 DEMANDA MÁXIMA





### Voltajes en Barras de 230 KV Falla en Fortuna G1



### Voltajes en Barras de 115 KV Falla en Fortuna G1

