




ANEXO III-10
REPORTES DE ESTABILIDAD
DINÁMICA
LARGO PLAZO

2023 DEMANDA MÁXIMA LLUVIOSA




Voltajes en Barras de 230 KV

Falla en Fortuna G1





Voltajes en Barras de 115 KV

Falla en Fortuna G1




2024 DEMANDA MÁXIMA LLUVIOSA




Voltajes en Barras de 230 KV

Falla en Fortuna G1





Voltajes en Barras de 115 KV


Falla en Fortuna G1




2025 DEMANDA MÁXIMA LLUVIOSA





Voltajes en Barras de 230 KV Falla en Punta Rincon G1




Voltajes en Barras de 115 KV Falla en Punta Rincon G1




2026 DEMANDA MÁXIMA LLUVIOSA





Voltajes en Barras de 230 KV Falla en Fortuna G1



Voltajes en Barras de 115 KV Falla en Fortuna G1




2028 DEMANDA MÁXIMA LLUVIOSA




Voltajes en Barras de 230 KV

Falla en Punta Rincon G1





Voltajes en Barras de 115 KV

Falla en Punta Rincon G1




2030 DEMANDA MÁXIMA LLUVIOSA



Voltajes en Barras de 230 KV

Falla en Fortuna G1



Voltajes en Barras de 115 KV

Falla en Fortuna G1

